

e@sy Warning #56

Perdita del numero di serie del PLUG507 V2.3 o inferiore in seguito al suo aggiornamento.

Descrizione

E' stata costatata la perdita del numero di serie dei PLUG507 – ExtenBUS/1COM in versione 2.3 o inferiore quando vengono aggiornati dall'e@sy ad una versione superiore.

Questo problema si caratterizza per la visualizzazione di un numero di versione «FF» e ha come effetto quello di rendere inutilizzabile il PLUG507.

Prodotti interessati

I PLUG507 in versione inferiore o uguale a 2.3 che necessitano un aggiornamento ad una versione superiore.

Soluzione

I PLUG507 possono essere aggiornati dal nostro Servizio Post-Vendita, facendoci pervenire i PLUG interessati dopo che il nostro supporto tecnico ha validato la necessità dell'aggiornamento.