

Scheda novità

V1.9.0

OS REDY (tipo K4)

NTE1071 • V1.0 • 01/2020



+39 011.95.93.182

+39 011.95.93.182 - hot-line@wit-italia.com

C/O Energy Center Via Paolo Borsellino 38/16 - 10138 Torino



@ wit@wit-italia.com

www.wit-italia.com

www.wit-square.it

SOMMARIO

A LIRE AVANT D’EFFECTUER UNE MISE-A-JOURERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

AMELIORATION..... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

CORRECTIONS5


LEGGERE PRIMA DI EFFETTUARE L'AGGIORNAMENTO

- Un aggiornamento del Sistema Operativo (OS) può essere necessario per apportare miglioramenti e/o correzioni alla Unità Centrale REDY.
- Il tipo di OS è consultabile nella pagina **Configurazione > Sistema**:


Distribuzione K7Linux	v2.1.2 26/07/2019 - Linux version 4.14.131-1.1.0 23/07/2019 16:20:01
Bios	2017.07-v0320

- Prima di ogni aggiornamento si raccomanda vivamente di eseguire un backup della parametrizzazione e dei dati oltre che un export del file di parametrizzazione.
- Una volta realizzato l'aggiornamento, non è possibile ritornare ad una versione precedente senza correre il rischio di incorrere in una incompatibilità. Dopo ogni aggiornamento si consiglia di cancellare le immagini nella memoria cache del navigatore premendo i tasti «Ctrl + Shift + Canc» e configurando la pagina di cancellazione come segue:

Internet Explorer



Google Chrome



ATTENZIONE: La cancellazione dei «Cookies e dati di siti» causa la cancellazione delle applicazioni RIA come i grafici HTML5 e l'Agenda.

ATTENZIONE: La cancellazione dei «Cookies» o «Dati app in hosting» causa la cancellazione delle applicazioni RIA come i grafici HTML5 e l'Agenda.

MIGLIORIE

USB

Il funzionamento della connessione USB è stato ottimizzato.

CORREZIONI

DNS

La risoluzione DNS poteva non funzionare con i modem 3G e 4G.

DNS

La rés

Sistema

La stabilità del sistema è stata migliorata.