

Rischio di arresto della comunicazione GPRS

Descrizione

E' stato rilevato il rischio di arresto della comunicazione GPRS dell'e@sy in seguito ad una temporanea interruzione della rete **GPRS**.


Malgrado la rete GPRS si sia interrotta, l'e@sy continua ad emettere trame di comunicazione e la connessione non viene ripristinata al ritorno della rete GPRS.

Di conseguenza l'e@sy non è più in grado di emettere allarmi né di essere contattato da remoto.

Prodotti interessati

Tutti gli e@sy in versione V6.0.4 o inferiore che utilizzano il collegamento GPRS in modo **Permanente**.

La modalità di comunicazione GPRS si configura a partire da Configurazione ► Rete ► WAN ► Hayes



Soluzione .

1) Per riattivare una comunicazione GPRS bloccata è necessario riavviare la connessione WAN.

Configurazione ► Rete ► WAN ► 🚻

Nel caso in cui si utilizzi la connessione GPRS per collegarsi in HTTP all'e@sy sarà necessario riavviare la connessione WAN da locale.

2) Aggiornare l'e@sy alla versione v6.1.0, che contiene un correttivo che permette di evitare il blocco della comunicazione GPRS.

▼ Scaricare e@sy-pro v6.1.0



WIT Italia - via Ferrero 10 – 10098 Cascine Vica Rivoli (To) Tel: 011 95 90 256 - Fax: 011 95 90 115 - Hot-line: 011 95 90 117 Sito Internet: www.wit-italia.com